

SEF Instalações do Porto em risco de ruína

O Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF – (SCIF-SEF) afirma que as instalações da sede da Direção Regional do Norte daquele organismo, no Porto, se encontram em risco de ruína parcial, não reunindo «condições de segurança para o seu normal funcionamento.» Os sindicalistas do SEF denunciam «o mau estado estrutural» do edifício e afirmam que «os funcionários têm medo de ali trabalhar». Infiltrações, deficiências no quadro elétrico, tetos a cair, humidade e escadas de madeira podres contrastam com o fausto das instalações de Lisboa (Barcarena) e, «frequentemente, os utentes e os seus advogados têm de esperar na rua, muitas vezes à chuva e ao sol». O sindicato considera «absurdo» o facto de o SEF pagar uma renda mensal, há mais de um ano, por umas instalações que continuam



A sede de Lisboa...



... e a do norte

vazias e à espera de obras de consolidação, para se tornarem na futura sede da Direção Regional do Norte.